



Einsatz: 04/2016

Einsatzzeit: 22.02.2016 18:05

Ölspur Langdorf - Regen

Einsatzstichwort: THL 1

Eingesetzte Kräfte: FF Langdorf; FF Regen

Eine Dieselspur von Regen bis Langdorf

Audi mit einer defekten Kraftstoffleitung als Verursacher

Regen. Viel Arbeit hat ein Autofahrer am Montagabend den Feuerwehren Regen und Langdorf beschert. Der Fahrer eines Audi A3 hat auf dem Weg vom Auwiesenweg in Regen bis nach Langdorf wegen eines Defekts an der Kraftstoffleitung eine erhebliche Menge Diesel auf der Straße verteilt, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte.

Die Feuerwehrleute banden den Treibstoff und kehrten die Straße. In den Kurven verlor das Fahrzeug mehr Diesel, auf gerader Strecke weniger. Strafrechtlich ist der Ölverlust nicht relevant, allerdings ist der Verursacher des Feuerwehreinsatzes schadensersatzpflichtig.

Den nächsten Öl-Einsatz hatte die Feuerwehr Regen gleich gestern Nachmittag, nachdem ein Unimog zwischen dem Bundeswehr-Schießplatz und dem Kasernengelände so viel Öl verloren hatte, dass die Straßenmeisterei überfordert war und deswegen die Feuerwehr zur Reinigung der Fahrbahn verständigt wurde.